



InternetRadio 1

Anleitung zum Firmware-Update


Sehr geehrter TechniSat Kunde,

um die Firmware Ihres InternetRadio 1 upzudaten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie zunächst das **InternetRadio 1** und Ihren **PC** über das Netzwerk.
2. Öffnen Sie anschließend einen beliebigen Web-Browser auf Ihrem PC.
3. Geben Sie im Web-Browser unter Beachtung der Netzwerkeinstellungen die **IP-Adresse** des **InternetRadio 1** ein. Diese erhalten Sie wie in der Bedienungsanleitung unter **Punkt 6.1 Geräte Status** (Software-Adresse/IP) beschrieben. Beachten Sie dabei auch **Punkt 5.1.2** der Bedienungsanleitung.
4. Nun erscheint das **Web-Interface** bzw. das **User-Interface**.
5. Klicken Sie hier auf **Firmware Update**.

TechniSat DAS ORIGINAL		DMP User Interface	
Statusinformation	Statusinformation		
Profilkonfiguration			
Firmware Update			
Verbindungsstatus:		Verbunden	
Signalstärke:		nicht verfügbar	
Wireless-Kanal:		nicht verfügbar	
Firmware-Datum:		2006-09-15	
Firmware-Version:		2.0.1.5914	


6. Klicken Sie auf **OK** neben **Firmware-Update starten**.




Beachten Sie bitte die Bildschirmenblendungen.

7. Klicken Sie nun auf **Durchsuchen**, um den Speicherort der neuen Firmware auszuwählen.

8. Klicken Sie auf **Upload**, um das Update zu starten bzw. auf **Neustart**, um das Update abzubrechen und das Gerät neu zu starten.



9. Lesen Sie den Hinweis und klicken Sie auf **OK**.



Das Firmware-Update startet nun und darf nicht unterbrochen werden.



Beachten Sie bitte die Bildschirmeinblendungen.

- 10.** Warten Sie, nachdem das Firmware-Update abgeschlossen ist, bis das Gerät neu gestartet ist und klicken Sie noch einmal auf **OK**.



- 11.** Gegebenenfalls muss das **InternetRadio 1** nach dem Update neu eingestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr TechniSat Team