

Wichtiger Hinweis!

Bitte führen Sie ein Software-Update des **AUDIOMASTER SL 900** durch. Folgen Sie dazu folgenden Schritten:

1. Öffnen Sie im Internetbrowser Ihres Computers folgende Webseite:
www.technisat.de/900-update
2. Laden Sie die neue Software runter. Hierbei handelt es sich um eine Zip-Datei. Entpacken Sie die Datei im Anschluss auf Ihrem Computer, um eine „.bin“-Datei zu erhalten.
3. Kopieren/verschieben Sie nur diese „.bin“-Datei auf einen USB-Stick. (Hinweis: Löschen Sie vorher alle anderen Dateien auf dem USB-Stick. Für ein erfolgreiches Update dürfen neben der „.bin“-Datei keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick gespeichert sein.)
4. Schließen Sie die Soundbar des AUDIOMASTER SL 900 an das Stromnetz an.
5. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port an der Rückseite der Soundbar.
6. Schalten Sie die Soundbar mithilfe der Fernbedienung in den „USB-Modus“.
7. Auf dem Display erscheint nun „PRESS“. Drücken Sie daraufhin die „VOL+“ Taste auf der Fernbedienung. Der Updateprozess läuft nun automatisch ab.

Tipp: Sie können sich die aktuelle Softwarebezeichnung auf dem Display der Soundbar anzeigen lassen, wenn Sie die „MUTE“ Taste für 5-10sek. gedrückt halten.

TechniSat